

<div>Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques</div> <div>Québec</div>	<div>RAPPORT D'INSPECTION</div> <div>Centre de contrôle environnemental du Québec</div> <div>Direction régionale de l'Estrie et de la Montérégie</div> <div>Région : Montérégie</div>
---	---

1 Identification		
Date de l'intervention : 2021-04-21	Heure de début : 9 h 50	Heure de fin : 12 h 30
Intervention effectuée par : Christine Rondeau		
Accompagné par :		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO

1.1 Demande		<input type="checkbox"/> SO
N° de demande : 200290841	Type de demande : Document officiel	
Objet de la demande : Intervention en milieux humides pour le projet domiciliaire Sandy Beach, à Hudson		

1.2 Intervention	
N° d'intervention : 301520670	Type d'intervention : Inspection
N° de gestion doc. : 7430-16-01-0919301	N° de document : 402017488
But de l'intervention : Intervention en milieux humides pour le projet domiciliaire Sandy Beach, à Hudson - Vérifier l'avis de restriction d'utilisation des zones de compensation	

2 Lieu concerné par l'intervention		↓↑ - +
1	Nom du lieu : Ensemble de sept marais et marécages, Sandy Beach	
	Nom usuel du lieu :	
	N° du lieu : X2095306	Type de lieu : marécage, marais, étang, lagune
	Localisation du lieu : Cadastre du Québec : 1676499	
	1833366	
	1833370	
	1833629	
	1834224	
	1834425	
	1834494	
1834495		
1834712		
3080937		
3080938		
3080939		
3080940		
3080941		
3080942		
3080943		
3080944		
3080945		
3080946		
3080947		
3080948		
3152019		
3152020		
3152021		
3609987		
3810764		
3810765		
3888011		
Coordonnées géographiques du lieu (GÉO NAD 83 degrés décimaux) : 45,458214869400;-74,133506990700		

3 Intervenant du lieu					↓↑ - +
#	Nom	Implication dans le lieu	Adresse postale (si différente du lieu)	N° intervenant SAGO	N° de lieu SAGO
1	Le Holding Nicanco inc.	demandeur du CA	189, boulevard Hymus, Bur. 200 Pointe-Claire (Québec) H9R 1E9	Y2010523	X2095306

4 Condition météo		<input type="checkbox"/> SO
Description : neige 4c		<input type="checkbox"/> Précisions

5 Personne rencontrée (R) / contactée (C)		↓↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO
---	--	---

6

Plainte

☒ SO

7

Photo numérique

☐ SO

Nombre de photos prises sur le terrain : 7	Nombre de photos intégrées au rapport : 7
--	---

Toutes les photos intégrées à ce rapport ont été prises par Christine Rondeau avec un appareil photo de type iphone 7. L'original de ces photos a été conservé conformément à la Directive sur la gestion des photos numériques. La carte mémoire de l'appareil est demeurée en ma possession jusqu'au transfert des photos originales sur le serveur central.

Les photos sont conservées sur le ou les répertoires sécurisés suivants : M:\Rég-16\ronch01\7430-16-01-0919301\2021-04-21

Toutes les photos apparaissant au présent rapport sont une fidèle représentation de ce que j'ai vu sur les lieux de l'inspection.

7.1

Modification apportée aux photos numériques

↓↑ - + ☒ SO

8

Grille d'intervention annexée

↓↑ - + ☒ SO

9

Autre pièce annexée au rapport

↓↑ - + ☒ SO

10 Équipement utilisé				↓↑ - + <input type="checkbox"/> SO
#	Type d'équipement	Modèle	Commentaire	
1	GPS	garmin 78		

11

Échantillon

↓↑ - + ☒ SO

12

Mise en contexte

☐ SO

Un certificat d'autorisation a été émis le 31 mars 2014 pour le remblayage d'une superficie de 1.58 ha de marais et marécages afin de réaliser le projet résiduel Sandy Beach à Hudson.

Voici la carte du rapport d'analyse du certificat d'autorisation: Figure 1 : la délimitation des marais, marécages, cours d'eau et des zones de conservation du projet Sandy Beach à Hudson.



13 Description de l'intervention	
Je me rends au GPS 1 et 2 secteur MH 1 et MH 2, il n'y a pas de travaux d'effectuer dans ce secteur. Je poursuis mon chemin. GPS4 : correspond au ruisseau Viviry et à la zone de conservation, le milieu est intact. GPS 3, 5, 6 et 7 : secteur MH3 et MH4 : Aucun travail n'a débuté dans ce secteur.	
14 Vérification complémentaire à l'intervention	
15 Conclusion	
Les travaux autorisés au certificat d'autorisation de 2014 n'ont pas commencé. Il n'y a pas de travaux non conformes à la LQE.	
16 Évaluation de la gravité des conséquences des manquements constatés	
↓ ↑ - + <input checked="" type="checkbox"/> SO	
17 Recommandations	
Art. 37 LAI	
Rédigé par : Christine Rondeau	Fonction : inspecteur
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date de signature : 2021-04-22
18 Vérification du rapport d'intervention	
<input type="checkbox"/> SO	
Approuvé par : Patrice Bourque	Fonction : Chef d'équipe du contrôle hydrique
Signature : ORIGINAL SIGNÉ	Date :
Commentaires :	



Orthophoto de l'atlas géomatique du MELCC : points GPS pris lors de l'inspection (1 à 3, coordonnées entrées manuellement)









IMG\_2214.JPG

GPS 1: secteur de MH2; (milieu humide autorisé à remblayer en 2014). Les travaux n'ont pas commencé.



IMG\_2215.JPG

GPS 1: secteur de MH2; (milieu humide autorisé à remblayer en 2014). Les travaux n'ont pas commencé.



IMG\_2216.JPG

GPS 2: secteur du MH1 (autorisé à remblayer en 2014). De la rue Royalview jusqu'au lac des deux montagnes aucun travail n'a commencé.





*IMG\_2217.JPG*

GPS 4: Rivière Riviry et Zone de conservation au certificat d'autorisation. Le milieu est intact.



*IMG\_2221.JPG*

GPS 5: Typha: secteur du MH 3 et MH 4 (autorisation en 2014 pour un remblayage partiel). Les travaux n'ont pas commencé.



*IMG\_2224.JPG*

GPS 6: Typha: secteur du MH 3 et MH 4 (autorisation en 2014 pour un remblayage partiel). Les travaux n'ont pas commencé.





*IMG\_2225.JPG*

GPS 5: Typha: secteur du MH 3 et MH 4 (autorisation en 2014 pour un remblayage partiel). Les travaux n'ont pas commencé.